History für ADx Konfigurator

Version 2.2.4

27.05.2026 – Allgemein:

Neue Einstellbare Parameter:
LCD-Contrast
Mikrofon Lautstärke
Lautsprecher Lautstärke
Lautstärke Sprachansage
Quittungstonlautstärke

Version 2.2.3:

30.09.2016 - ALLGEMEIN:

+ CheckBox für Aktivierung der barrierefreien Symbolik,

befindet sich im Register "Parameter 3" der AD3

Version 2.2.2:

23.05.2014 - ALLGEMEIN:

+ die Wohnungsnummern werden mit einem "Y-Zeichen mit zwei

Punkten" abgeschlossen (Mantis-ID 1840): korrigiert

Version 2.2.1:

03.05.2013 - TCS:

+ dem Vokabular der AD3 passende AMI-Begriffe nach folgendem Muster

hinzugefügt:

* ADX -> ADX/AMI

* AD3 -> AD3/AMI1010x

* ADU3xx12-00x0 (bis 100 WE) -> ADU3xx12 / AMI10100 (bis 100 WE)

* ADU3xx13-00x0 (bis 200 WE) -> ADU3xx13 / AMI10103 (bis 200 WE)

* ADU3xx14-00x0 (bis 1000 WE) -> ADU3xx14 / AMI10105 (bis 1000 WE)

Version 2.2.0:

11.03.2013 - TCS:

+ Kroatisch und Ungarisch für AD3 eingepflegt

Version 2.1.1:

20.06.2011 - ALLGEMEIN:

+ Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Schwedisch für AD3 eingepflegt

+ Möglichkeit der Umkehrung der Scrollrichtung in der Bewohnerliste der AD3 hinzugefügt

+ Rufzeit AD2 (Mantis-ID 1086, verwandt mit Mantis-ID's 448 & 460): Einstellung der Rufzeit für AD1 und AD2 hinzugefügt

25.05.2011 - ALLGEMEIN:

+ Schnittstellenfehler ist immer im Hintergrund (Mantis-ID 1102): korrigiert --> Einblendung der MessageBox wird verzögert

23.10.2009 - ALLGEMEIN:

+ Konfigurator kann mehrfach ohne Fehler oder Hinweis geöffnet werden (Mantis-ID 500): korrigiert --> wird mit Fehlermeldung verhindert

23.09.2009 - ALLGEMEIN:

+ Sortierfehler bei Öffnen und nach Speicherung einer AD3-Datei behoben (Mantis-ID 431): es wurde standardmäßig nicht nach der 1. Spalte (Name) geordnet

Version 2.1.0:

02.09.2009 - ALLGEMEIN:

+ Fehler bei Speicherung von Bewohnern in AD1 behoben (Mantis-ID 397): die Grenzen für die Anzahl der max. erlaubten Bewohner bei AD1-60 und AD1-200 waren vertauscht

18.08.2009 - ALLGEMEIN:

+ Version wegen der vielen verangegangenen Änderungen geändert

Version 2.0.18:

11.08.2009 - SETUP:

+ neues Setup erstellt mit Innosetup 5.2.4

+ mehrsprachig, Sprache wird abhängig vom Betriebssystem automatisch ausgewählt

+ TCS-Sprachen: deutsch, englisch

+ NIKO-Sprachen: deutsch, englisch, französisch, niederländisch

+ ein Installationsscript für beide Versionen

Version 2.0.17:

06.07.2009 - SETUP:

+ Systemdateien, die nicht im Programmverzeichnis sind, werden bei der Deinstallation des Programms nicht mit deinstalliert

01.07.2009 - ALLGEMEIN:

+ Werkseinstellung der AD3 für Rufzeit=0 (deaktiviert) nach Firmwareänderung angepaßt

Version 2.0.16:

01.07.2009 - NIKO:

+ EXE-Bezeichnung in "10-x8x_configurator_v2.0.xx.exe" geändert

+ Installationspfad in "...\NIKO\10-x8x_configurator" geändert

+ Pfad im Startmenü in "...\NIKO\10-x8x_configurator" geändert

Version 2.0.15:

19.06.2009 - NIKO:

+ Konfiguration für "Voicetips aktivieren" ausgeblendet

+ einige Labels für längere Texte vergrößert

+ einige Übersetzungen vervollständigt bzw. korrigiert

+ Baumstruktur für Auswahl des ADX-Typs an Bedarf angepasst

+ Typauswahl für AD1 ausgeblendet

18.06.2009 - SETUP:

+ mitgelieferte Schriftdatei "ARIALUNI.TTF" (Arial Unicode MS) mit

neuer Version 1.01 statt 0.84

Version 2.0.14:

06.05.2009 - ALLGEMEIN:

+ Fehler beim importieren von 0 Zeilen bei AD2 korrigiert

- TCS:

+ englische Übersetzungen vollständig überarbeitet

20.04.2009 - ALLGEMEIN:

+ Tschechisch, Slowakisch und Ungarisch für AD2 eingepflegt

07.04.2009 - TCS:

+ Italienisch vorbereitet

20.02.2009 - TCS:

+ Englisch hinzugefügt

Version 2.0.13:

20.01.2009 - SETUP:

+ Anwenderhandbuch Version 1.0 zur Installation hinzugefügt

16.01.2009 - ALLGEMEIN:

+ Problem beim Sprachenwechsel für AD3 mit den Begriffen für Wohnung, Etage und Erdgeschoss korrigiert --> automatischer Eintrag der Standardbegriffe

Version 2.0.12:

13.01.2009 - NIKO:

+ neues NICO-Icon

+ SW-Bezeichnung in "10-x8x Configurator" geändert

+ Konfiguration der Zugangscodes ausgeblendet

+ Konfiguration des Temperatursensors ausgeblendet

+ Konfiguration des Imports aus alter DB-Datei ausgeblendet

+ neues Drehrad als 1. Option eingestellt

+ Konfiguration des Startlogos angepasst (Screens in englisch, OEM als NIKO, kein Logo mit Temperaturanzeige)

- TCS:

+ mehrere Fehler bei Anzeige von übersetzten Texten korrigiert

Version 2.0.11:

05.12.2008 - kleinere Bugs korrigiert

+ wird AD3-Datei geladen, dann ist jetzt kein Bewohnereintrag

mehr markiert

+ wurde die Frage des Speicherns der Änderungen vor Datenübertragung bei der AD3 mit "Ja" beantwortet, sind die Einstellungen, was übertragen werden soll, verloren gegangen --> korrigiert

+ neuer Datensatz bei AD3 wurde nicht korrekt eingeordnet --> korrigiert, die versteckte Spalte "sorted" wird nicht mehr genutzt

03.12.2008 - einige Texte überarbeitet

- Dialog "Kopie speichern unter" überarbeitet (nur noch Auswahl des Speicherverzeichnisses möglich)

28.11.2008 - Möglichkeit der Auswahl der tschechischen, slowakischen und der slowenischen AD3-Oberfläche hinzugefügt

Version 2.0.10:

13.11.2008 - neues NIKO-Icon integriert

- einige Begriffe überarbeitet (u.a. an Doku der AD3 angepasst)

- kleinere Bugs korrigiert

+ Kopie speichern unter - keine Korrekte Verarbeitung bei Abbruch des Vorgangs

+ Datei auswählen bei Datenbankimport - keine Korrekte Verarbeitung bei Abbruch des Vorgangs

Version 2.0.9:

04.11.2008 - Installation überarbeitet:

+ eigenes Verzeichnis (ADX) im Startmenü

+ Link für Uninstall

+ Link für TCS Homepage

+ Möglichkeit des Programmstarts nach Installationsende

03.11.2008 - Pull-down Menü für Kommunikationsart überdeckt Registerblatt (Mantis-ID 90): Menü verkleinert, schließt automatisch bei Registerwechsel

- geänderte Daten und Parameter werden erst nach dem Speichern übertragen (Mantis-ID 88): Vergleich der gespeicherten mit den angezeigten Daten vor Übertragung, bei Unterschied Abfrage, ob Übertragung mit vorhergehendem oder ohne Speichern erfolgen soll
- die USB Verbindung vom ADx Konfigurator --> ADx wird beim Speichern getrennt (Mantis-ID 87): Kontrolle, ob die zuvor geöffnete Datei mit der gleichen SN wieder gespeichert wird, dann keine Trennung sonst Trennung mit zusätzlicher Meldung

17.10.2008 - Unterscheidung, ob TCS- oder NIKO-Version über Konstante, Funktionalität der manuellen Umschaltung erstellt

Version 2.0.8:

24.09.2008 - Programmabsturz beim Betätigen des Button "ADX Speichern", wenn ein ADX-Typ ausgewählt wurde, aber nicht die entsprechenden Seiten für Konfiguration dieses Typs im Vordergrund waren. - Fehler korrigiert!

22.09.2008 - Möglichkeit der Auswahl der schwedischen AD2-Oberfläche hinzugefügt

- mehrere Bilder werden nicht mehr separat im Verzeichnis "picture" mitgeliefert, sondern wurden in die exe-Datei integriert
- das Verzeichnis "picture" wurde abgeschafft - die Beispiel.bmp und das zu erzeugende s/w-Logo werden jetzt im Installationsverzeichnis abgelegt

08.08.2008 - Fehler beim automatischen Resize des Einstellungsframes korrigiert

Version 2.0.7:

21.07.2008 - Fehler beim Speichern der Etage korrigiert

11.06.2008 - bei Erstellung des 2. Bewohnerdatensatzes wurden nach Übernahme nicht alle Elemente in der Liste korrekt angezeigt,
Nur nach Erstellung des 2. Bewohnerdatensatzes wird durch einmalige Änderung der Ordnungsrichtung die Ansicht aktualisiert (scheinbar Fehler des Controls).
- ein paar kleinere Korrekturen

10.06.2008 - Fehler beim Speichern einer AD3-Konfiguration behoben,
Die Nichtauswahl der Parameter "Konfiguration des Meldereingang (S)", "Hintergrundbeleuchtung", "Eingabegerät(e)" und "Logotyp" rief einen Ausnahmefehler hervor. Durch automatisches Setzen der Defaultwerte in allen 3 ADX-Typen wird der Fehler vermieden.

Version 2.0.6:

05.05.2008 - Fehler bei der Initialisierung einer RS485-Kommunikation korrigiert

Version 2.0.5:

25.04.2008 - bei Datenimport für AD3 Fortschrittsanzeige integriert

16.04.2008 - Laufzeitfehler 5 bei Übertragung von nicht gespeichertem Projekt korrigiert
- "Alte Firmware"-Tooltip bei AD2 korrigiert
- Absturz bei gekappter Verbindung korrigiert
- Einstellung der Direkten Kommunikation erfolgt ab jetzt im Register

"Senden" einer AD3

Version 2.0.4:

18.03.2008 - kleine Änderungen beim Programmstart

13.02.2008 - Beendigung des BETA-Status, Übergabe an QS

Version 2.0.3:

04.02.2008 - Deaktivierung der direkten Kommunikation bei Wechsel der Konfigurationsdatei

01.02.2008 - Datenimport aus der Zwischenablage für AD1/2 hinzugefügt

17.01.2008 - Datenimport aus der Zwischenablage für AD3 hinzugefügt

16.01.2008 - TAB-Reihenfolge für Bewohnereingabe bei AD3 korrigiert

- Funktion für Parameterauslesen des TCS:BUS-Interface hinzugefügt
- die Behandlung von Sonderzeichen bei AD3 teilweise entfernt

14.01.2008 - Sortierfunktion bei Bewohnern zusätzlich visualisiert

11.01.2008 - Verbindungsstatus wird durch ein Icon in der Statusleiste angezeigt

09.01.2008 - Übertragungsprozeduren für USB-Verbindung optimiert, Neu: Start- und Endzeit bzw. Übertragungsdauer werden bei USB angezeigt

Version 2.0.2:

14.12.2007 - Möglichkeit der Sprachauswahl hinzugefügt (z.Zt. nur deutsch)

- Möglichkeit des De-/Aktivierends der Sprachauswahl über Menü hinzugefügt

10.12.2007 - (V)BVS30-Funktionalität für AD1/2 hinzugefügt

- manuelle (V)BVS30-Funktionalität hinzugefügt
- Anzeige der Firmwareversion bei AD3
- wenn Löschenprotokoll (8800) nicht möglich (z.B. alte Firmware),

dann wird EEPROM komplett überschrieben

08.11.2007 - Register "Senden" für AD1/2 hinzugefügt

06.11.2007 - Exportfunktion für AD3 hinzugefügt

- Unterscheidung, ob Anwendung in IDE oder als EXE läuft

05.11.2007 - Korrekturen beim Import einer alten AD3-Datei

- Exportfunktion für AD1/2 wieder aktiviert

- Werkseinstellungen laden für AD2 wieder hinzugefügt

Version 2.0.1:

05.11.2007 - Fehler beim Speichern des Eingabegeräts einer AD3 behoben

- Wartezeit für Antwort auf Löschenprotokoll verlängert (200->1000)

- Schriftart bei einigen Controls im Importfenster korrigiert

Version 2.0.0:

02.11.2007 - komplette Überarbeitung der Oberfläche

- Integrierung der neuen AD3

- Auslesen der AD1 möglich

Version 1.3.0:

20.02.2006 - vervollständigte Übersetzungen von NIKO hinzugefügt

Version 1.2.10:

01.12.2006 - neue AD1 eingearbeitet

24.11.2006 - Button zum Abbrechen der Datenübertragung hinzugefügt

Version 1.2.9:

06.06.2006 - zwei deutsche Texte (45, 48) präzisiert

- einige Texte für NIKO verändert
- nach Änderung der Auswahl im Sprachauswahlfenster sofortige Sprachanpassung der Controls

Version 1.2.8:

08.05.2006 - Dreisprachige TCS-Version, Slowenische Übersetzung hinzugefügt

- Möglichkeit der Auswahl der slowenischen und der serbischen AD2-Oberfläche
- andere Schriftart (Arial Unicode MS)
- Sprachauswahl der AD2-Oberfläche über ItemData statt ListIndex

Version 1.2.7:

16.01.2006 - unterstützt jetzt 16 statt 8 COM-Ports

09.01.2006 - "Datei öffnen"-Button entfernt

05.01.2006 - Wartezeitkorrektur bei Statusprotokollabfrage (250-->300ms)

Version 1.2.6:

23.12.2005 - Einführung von zwei Versionen: TCS und NIKO,

Umschaltung erfolgt vor Kompilierung über die Konstante "VersionsId"

und das Auswechseln des Icon für die exe-Datei

Version 1.2.5:

22.12.2005 - Korrekturen der englischen Übersetzung

Version 1.2.4:

25.11.2005 - Umschaltung zwischen AD1 und AD2 korrigiert

- ChkBox und Funktionalität von "Neue" Firmware in "Alte" Firmware geändert
- Übersetzungen korrigiert

Version 1.2.3:

21.11.2005 - Möglichkeit der Auswahl der dänischen Oberfläche

Version 1.2.2:

16.10.2005 - Modifizierung der Sprachauswahl für NIKO und TCS separat

Version 1.2.1:

14.10.2005 - Überarbeitung der Kommunikationsroutinen für die Arbeit mit PSIUSB (FBI1200)

Version 1.2.0:

13.10.2005 - Vervollständigung der englischen Übersetzung und Erstellung einer zweisprachigen Version

21.09.2005 - Einführung einer Unterscheidung zwischen alter und neuer Firmware mit Hilfe der Abfrage des Gerätestatus (AD1 ab Version X.XX und AD2 ab Version 1.03 unterstützen es), ist Feature aktiviert, verhindert es das unabsichtliche Beschreiben anderer Türstationen

Version 1.1.0:

05.09.2005 - Mehrsprachigkeit für AD2

' V1.0.2 - englische Übersetzung & Installation

' V1.01 - ?

' V1.00 - ADU1 wird unterstützt

' - diverse Rechtschreibfehler beseitigt

' - AS-Adresse wird nach dem Öffnen einer Datei nun richtig angezeigt

' V0.13 - Bugfix: Laufzeitfehler 6 nach Programmstart, wenn neuer

' Bewohner angelegt wird

' V0.12 - interne Verbesserungen

' V0.11 - Verbesserung beim EEPROM löschen (sTRacebuf wird nun gelöscht)

' - BUGFIX bei Zurücklesen der AS-Adresse

' V0.10 - erste Lauffähige Version für interne Tests